


# 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißermaske



| Teile - Nr. | Beschreibung  | Teile - Nr. | Beschreibung   | Teile - Nr. | Beschreibung  |
|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| 50 11 05    | Schweißermaske, ohne Seitenfenster mit Speedglas 9100V Filter 5, 8, 9-13. | 50 11 25    | Schweißermaske, ohne Seitenfenster mit Speedglas 9100XX Filter 5, 8, 9-13. | 50 18 15    | Schweißermaske, mit Seitenfenster und Speedglas 9100X Filter 5, 8, 9-13.  |
| 50 11 15    | Schweißermaske, ohne Seitenfenster mit Speedglas 9100X Filter 5, 8, 9-13. | 50 18 05    | Schweißermaske, mit Seitenfenster und Speedglas 9100V Filter 5, 8, 9-13.   | 50 18 25    | Schweißermaske, mit Seitenfenster und Speedglas 9100XX Filter 5, 8, 9-13. |



## Ersatz- und Zubehörteile Speedglas 9100 Schweißermaske

| Teile - Nr. | Beschreibung                             | Teile - Nr. | Beschreibung   | Teile - Nr. | Beschreibung  |
|-------------|--|-------------|--|-------------|---|
| 16 80 15    | Speedglas 9100 Schweißband, 3-er Pack.   | 50 11 00    | Speedglas 9100 Schweißermaske ohne Seitenfenster, mit Kopfband   | 52 80 25    | Speedglas 9100XX Innere Vorsatzscheibe, 5-er Pack (117x77). |
| 16 90 05    | Speedglas 9100 Kopschutz aus TecaWeld**  | 50 11 90    | Speedglas 9100 Schweißermaske ohne Seitenfenster, ohne Kopfband  | 53 10 00    | Batteriehalter 2-er Pack.                                   |
| 16 90 10    | Speedglas 9100 Halsschutz aus TecaWeld** | 50 18 00    | Speedglas 9100 Schweißermaske mit Seitenfenster und Kopfband     | 53 20 00    | Hitzeschild, silber (Frontabdeckung)                        |
| 16 91 00    | Kopfhäube „Oma“ aus TecaWeld**           | 50 18 90*   | Speedglas 9100 Schweißermaske mit Seitenfenstern ohne Kopfband   | 53 20 15*   | Abdeckfolie für Seitenfenster, 2-er Pack                    |
| 17 10 20    | Vergrößerungslinse 1.0                   | 52 60 00    | Speedglas 9100 äußere Vorsatzscheibe, standard 10-er Pack.       | 53 30 00    | Speedglas 9100 Kopfband incl. Befestigungsmateria           |
| 17 10 21    | Vergrößerungslinse 1.5                   | 52 70 00    | Speedglas 9100 äußere Vorsatzscheibe, kratzfest 10-er Pack.      | 53 60 00    | Montage-Set für das Kopfband, rechts und links.             |
| 17 10 22    | Vergrößerungslinse 2.0                   | 52 70 70    | Speedglas 9100 äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig 10-er Pack. | 53 61 00    | Kopfband, Frontteil.  |
| 17 10 23    | Vergrößerungslinse 2.5                   | 52 80 05    | Speedglas 9100V Innere Vorsatzscheibe, 5-er Pack (117x50 mm).    | 53 62 00    | Kopfband, hinterer Teil.                                    |
| 17 10 24    | Vergrößerungslinse 3.0                   | 52 80 15    | Speedglas 9100X Innere Vorsatzscheibe, 5-er Pack (117x61).       |             |   |
| 42 20 00    | Batterien, 2-er Pack.                    |             |  |             |   |
| 50 00 05    | Speedglas 9100V Filter DIN 5, 8, 9-13    |             |  |             |   |
| 50 00 15    | Speedglas 9100X Filter DIN 5, 8, 9-13    |             |  |             |   |
| 50 00 25    | Speedglas 9100XX Filter DIN 5, 8, 9-13   |             |  |             |   |

\*)Für neue Seitenfenster, bitte Teile-Nr 50 18 95 benutzen.

\*\*TecaWeld = Spezialgewebe aus 75% Baumwolle und 25% Kevlar.