

Artikelübersicht.

Abbildung	Beschreibung	Teile-Nr.
Sets		
	3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 ohne ADF*, mit 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit, Hochleistungsbatterie, Verbrauchsmaterialien-Starter-Set (H79 20 00) und Aufbewahrungstasche	H61 78 09
	3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 ohne ADF*, mit 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit, Hochleistungsbatterie und Aufbewahrungstasche	H61 78 00
Schweißmasken		
	3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, nur Basismaske (Maskenschale ohne ADF oder Kopfband – s. Abb.)	H61 11 90
	3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 ohne Schweißfilter (s. Abb.)	H61 11 00
Schweißfilter und Zubehör		
	3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter G5-01TW	H61 00 20
	3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter G5-01VC	H61 00 30
	3M™ Batterie CR2450, 3 V Lithium, für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5	H60 20 00
	3M™ Batteriehalterung für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5	H60 10 00
Helmlampe und Zubehör		
	3M™ Helmlampe für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Kabel-/Montageteile und langem Kabel	H16 92 00
	3M™ langes Stromkabel für die Helmlampe der 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 92 10
	3M™ kurzes Stromkabel für die Helmlampe der 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 92 11
	3M™ Vorsatzscheibe für 3M™ Helmlampe für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Packung à 5 Stück	H16 92 05
Zubehör Kopf- und Halsschutz		
	3M™ schwer entflammbarer Kopfschutz aus Stoff für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 90 20
	3M™ fluoreszierend-gelber Kopfschutz aus Stoff für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 21
	3M™ Leder-Kopfschutz für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 22
	3M™ schwer entflammbarer Kopfschutz aus Stoff, groß, für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 90 23

*ADF = Auto Darkening Filter = Automatikschweißfilter

Abbildung	Beschreibung	Teile-Nr.
Zubehör Kopf- und Halsschutz		
	3M™ Kopf- und Halsschutz für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 30
	3M™ Großes Schutzkit (Kopf- und Halsschutz, große Kopfabdeckung, schwer entflammbar) für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 90 35
	3M™ Kunststoff-Halsschutz für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H16 90 40
	3M™ Halsschutz aus Stoff (Standard) für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 41
	3M™ Halsschutz aus Stoff (lang) für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 42
	3M™ Leder-Halsschutz für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 (schwer entflammbar)	H16 90 43
Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien		
	3M™ Innerer Halterahmen mit Luftkanal und Luftstromsteuerung, inkl. Visierahmen für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 11 95
	3M™ Verbindungsschlauch zwischen Luftkanal und Luftschlauch, kurz, mit Halterung, für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 37 00
	3M™ Luftschlauchhalterung für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 37 01
	3M™ Vorsatzscheibe mit Anti-Fog- und Anti-Kratz-Beschichtung für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Packung à 5 Stück	H61 30 00
	3M™ Speedglas™ Aufbewahrungsbeutel für Adflo-Batterie	H16 92 23
	3M™ Innensicht-Frontabdeckung für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 05 00
	3M™ Frontabdeckung des Hochklappvisiers für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 05 01
	3M™ Scharniermechanismus für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, 1 Paar	H19 71 55
	3M™ Drehgelenk-Ring des äußeren Halterahmens für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 60 01
	3M™ Äußerer Halterahmen (hochklappbar) mit Scharniermechanismus, Drehgelenk-Ring und Visierahmen für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 01 95
	3M™ Drehgelenk- und Einstellungsmechanismus, inkl. Drehgelenkknöpfen, für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 60 00
	3M™ Drehgelenkknopf für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 60 02
	3M™ Kopfband mit Montageset für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 32 00
	Polster für Kopfband G5-01	H53 62 10
	3M™ große Kopfaufklappe für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H53 62 11
	3M™ Kopfband (hinterer Teil) für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 60 03
	3M™ Frottee-Schweißband für 3M™ Speedglas™ Hochleistungsschweißmaske G5-01, Packung à 3 Stück	H19 80 16

Abbildung	Beschreibung	Teile-Nr.
	3M™ Baumwoll-Schweißband für 3M™ Speedglas™ Hochleistungsschweißmaske G5-01, Packung à 3 Stück	H19 80 17
	3M™ Leder-Schweißband für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, 1 Stück	H19 80 18
	3M™ Gesichtsabdichtung für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01	H61 40 00
	3M™ Speedglas™ Verbrauchsmaterialien-Starter-Set G5-01 (drei verschiedene Schweißbänder: Frottee/Baumwolle/Leder, zwei innere und vier äußere Vorsatzscheiben, eine Visierscheibe, ein Schlauchüberzug und eine Gesichtsabdichtung)	H79 20 00
	3M™ Speedglas™ Aufbewahrungstasche Generation 5	H79 01 05

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien ohne Abbildung (siehe Illustration)

	Vergrößerungslinse 1,0	H17 10 20
	Vergrößerungslinse 1,5	H17 10 21
	Vergrößerungslinse 2,0	H17 10 22
	Vergrößerungslinse 2,5	H17 10 23
	Vergrößerungslinse 3,0	H17 10 24
	Halterung für Vergrößerungslinse	H17 10 35
	Äußere Vorsatzscheibe, Standard, 10er-Pack	H52 60 00
	Äußere Vorsatzscheibe, kratzfest, 10er-Pack	H52 70 00
	Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest, 10er-Pack	H52 70 01
	Äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig, 10er-Pack	H52 70 70
	9100XX innere Vorsatzscheibe, 5er-Pack (117×77 mm)	H52 80 25
	Innere Vorsatzscheibe +1 DIN, 3er-Pack	H52 80 26
	Innere Vorsatzscheibe +2 DIN, 3er-Pack	H52 80 27

Alle Ersatz- und Zubehörteile im Überblick.

