



Maske in Standard-Ausführung mit starrem Halsschutz und kleinerem, textilem Kopfschutz.

Für bessere Sichtbarkeit nutzen Sie den fluoreszierend-gelben Kopfschutz.
H16 90 21



Um besser schweißen zu können, wenn Sie nach unten schauen müssen, ersetzen Sie den starren Halsschutz durch z. B. den kleineren aus Stoff.
H16 90 41

Sie sind auf die Haltbarkeit von Leder angewiesen? Dann stehen Ihnen der Lederkopfschutz H16 90 22 und der Lederhalsschutz H16 90 42 zur Verfügung.



Vergrößern Sie die Abdeckung von Kopf, Hals und Brustbereich durch den größeren Kopfschutz aus Stoff H16 90 23 und/oder den erweiterten Halsschutz H16 90 42.

Um den Schutz vor Funken zu optimieren, verwenden Sie die Kopfhaube H16 90 30 und den verlängerten, größeren Kopfschutz aus Stoff H16 90 23. Auch als Set erhältlich.
H16 90 35

