


# 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske SL



70 11 20

## Kompletteinheiten / Ersatz- und Zubehörteile

Teile-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit (VE)
16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	Stück
16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er-Pack)	Pack
16 76 00	Schweißband aus Frottee (20er-Pack)	Pack
16 80 00	Schweißband aus Leder	Stück
16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle (2er-Pack)	Pack
16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	Stück
16 91 00	Kopfhaube „OMA“ aus TecaWeld**	Stück
17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	Stück
17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	Stück
17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0	Stück
17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5	Stück
17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0	Stück
42 20 00	Batterie, 2er-Pack	Pack
42 80 00	Innere Vorsatzscheibe 42×91 mm (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 420200 (MBM**** = 5 Pack)	Pack
70 00 20	SL ADF*** DIN 3/8–12	Stück
70 11 20	Schweißmaske SL mit Kopfband und ADF*** DIN 8-12	Stück
70 11 90	Schweißmaske SL ohne Kopfband	Stück
70 50 15*	Kopfband mit Montageset für Speedglas SL/100/9000	Stück
70 60 00	Montageset für Kopfband	Stück
72 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, Standard (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 030226	Pack
72 70 00	Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 030248	Pack
73 10 00	Batteriehalter	Stück



\*Ersetzt Teile-Nrn. 16 50 10 / 16 50 15 / 16 50 20 / 70 50 10. \*\*TecaWeld = Spezialgewebe aus 75% Baumwolle und 25% Kevlar.  
\*\*\* ADF = Auto Darkening Filter = Automatikschweißfilter. \*\*\*\* MBM = Mindestbestellmenge.