


3M™ Speedglas™ 100 Schweißermaske



Teile - Nr.	Beschreibung
75 11 10	Speedglas 100 Schweißermaske DIN 10 (schwarz).
75 11 11	Speedglas 100 Schweißermaske DIN 11 (schwarz).
75 11 20	Speedglas 100 Schweißermaske DIN 8-12 (schwarz).
75 12 20	Speedglas 100 Schweißermaske graphic "Blaze", DIN 8-12.
75 13 20	Speedglas 100 Schweißermaske graphic "Tribal", DIN 8-12.
75 14 20	Speedglas 100 Schweißermaske graphic "Chrome", DIN 8-12.
75 15 20	Speedglas 100 Schweißermaske graphic "Mechanical skull", DIN 8-12.
75 16 20	Speedglas 100 Schweißermaske graphic "Trojan Warrior", DIN 8-12.

sury.ch
 kleben - schleifen - schützen
SURY AG
 Industriestr. 65
 Postfach 685
 CH-3052 Zollikofen
 Tel +41 31 911 19 22
 Fax +41 31 911 21 13
 www.sury.ch
 sury@sury.ch
 autorisierter **3M** Fachhändler

Ersatz- und Zubehörteile Speedglas 100 Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung
16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	42 80 20	Innere Vorsatzscheiben +1 DIN (5er Pack).	75 15 90	Schweißermaske graphic "Mechanical skull", ohne Kopfband.
16 50 15	Kopfband mit Montage-Set.	42 80 40	Innere Vorsatzscheiben +2 DIN (5er Pack)	75 16 90	Schweißermaske graphic "Trojan Warrior", ohne Kopfband.
16 50 25	Kopfband (starr) mit Montage-Set.	70 50 10	Kopfband mit Montage-Set.	77 20 00	Frontabdeckung, silber.
16 50 30	Montage-Set für Kopfband	70 60 00	Montage-Set für Kopfband.	77 20 01	Frontabdeckung, schwarz
16 50 20	Schweißband aus Frottee (2er Pack)	73 10 00	Batteriehalter	77 60 00	Äußere Vorsatzscheiben, standard (10er Pack).
16 80 00	Schweißband aus Leder	75 00 10	Speedglas 100 Filter, DIN 3/10.	77 70 00	Äußere Vorsatzscheiben, extra kratzfest (10er Pack).
16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle (2er Pack)	75 00 11	Speedglas 100 Filter, DIN 3/11.	77 70 70	Äußere Vorsatzscheiben, hitzebeständig (10er Pack).
16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld*	75 00 20	Speedglas 100 Filter, DIN 3/8-12.		
16 91 00	Kopfhaut "Oma" aus TecaWeld*	75 11 00	Schweißermaske, schwarz, incl. Kopfband.		
17 10 17	Befestigung für Vergrößerungslinse	75 11 90	Schweißermaske, schwarz, ohne Kopfband.		
17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	75 12 90	Schweißermaske graphic "Blaze", ohne Kopfband.		
17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	75 13 90	Schweißermaske graphic "Tribal", ohne Kopfband.		
17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0	75 14 90	Schweißermaske graphic "Chrome", ohne Kopfband.		
17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5	75 14 90	Schweißermaske graphic "Chrome", ohne Kopfband.		
17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0	75 14 90	Schweißermaske graphic "Chrome", ohne Kopfband.		
42 20 00	Batterie (2er Pack)				
42 80 00	Innere Vorsatzscheiben 42x91 mm (5er Pack). Teile-Nr. auf Scheibe 420200.				

*) TecaWeld=Spezialgewebe aus 75% Baumwolle und 25% Kevlar.