


3M™ Speedglas™ 9000 Schweißermaske



Ersatz- und Zubehörteile Speedglas 9000 Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung
16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile).	40 18 00	Speedglas 9000 Schweißermaske, mit Seitenfenster	42 80 40	Innere Vorsatzscheiben +2 DIN Speedglas 9002V/9002D (5er Pack).
16 40 09	Kopfschutz aus TecaWeld**	40 18 70	Speedglas 9002V Schweißermaske DIN 9-13, mit Seitenfenstern.	42 80 50	Innere Vorsatzscheiben +2 DIN Speedglas 9002X/9000XF (5er Pack).
16 50 10	Kopfband mit Montage-Set.	40 18 80	Speedglas 9002X Schweißermaske DIN 9-13, mit Seitenfenstern.	43 10 00	Batteriehalter (2er Pack).
16 50 20	Kopfband (starr) mit Montage-Set.	40 18 90	Schweißermaske (ohne Kopfband), mit Seitenfenster	43 20 00	Hitzeschild, silber (Frontabdeckung)
16 60 20	Montage-Set für Kopfband.	40 18 95*	Schweißerhelm (ohne Kopfband) mit Seitenfenster	43 20 15*	Abdeckung für Seitenfenster, 5 Paar.
16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er Pack).	42 20 00	Batterie (2er Pack)	83 00 06	Ersatzteilset 9002X, inkl. 3 äußere Vorsatzscheiben, 2 innere Vorsatzscheiben, 1 Schweißband (Vlies).
16 80 00	Schweißband aus Leder	42 60 00	Äußere Vorsatzscheiben, standard (10er Pack) Teile-Nr. auf Scheibe 42 01 50		
16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle (2er Pack)	42 70 00	Äußere Vorsatzscheiben, extra kratzfest (10er Pack) Teile-Nr. auf Scheibe 42 01 00		
16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	42 70 71	Äußere Vorsatzscheiben, hitzebeständig (10er Pack) Teile-Nr. auf Scheibe 42 01 71		
16 91 00	Kopfhaube „Oma“ aus TecaWeld**	42 80 00	Innere Vorsatzscheiben 42x91 mm Speedglas 9002V/9002D (5er Pack) Teile-Nr. auf Scheibe 42 02 00.		
17 10 15	Befestigung für Vergrößerungslinse	42 80 10	Innere Vorsatzscheiben 53x103 mm Speedglas 9002X/9000XF (5er Pack) Teile-Nr. auf Scheibe 42 02 10.		
17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	42 80 20	Innere Vorsatzscheiben +1 DIN Speedglas 9002V/9002D (5er Pack).		
17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	42 80 30	Innere Vorsatzscheiben +1 DIN Speedglas 9002X/9000XF (5er Pack).		
17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0				
17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5				
17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0				
40 00 40	Speedglas 9002D Filter, zwei Schutzstufen DIN 9 und 11.				
40 00 70	Speedglas 9002V Filter, DIN 9 – 13.				
40 00 80	Speedglas 9002X Filter, DIN 9 – 13.				
40 11 00	Speedglas 9000 Schweißermaske, ohne Seitenfenster				
40 11 90	Schweißermaske (ohne Kopfband)				
40 11 95	Schweißermaske (ohne Kopfband und Hitzeschild).				
40 16 00	Speedglas 9000 Schweißermaske, mit starrem Kopfband und Seitenfenster.				

*) Für neue Seitenfenster, bitte Teile-Nr 40 18 95 benutzen.

***) TecaWeld=Spezialgewebe aus 75% Baumwolle und 25% Kevlar.

sury.ch
kleben - schleifen - schützen

SURY AG
Industriestr. 65
Postfach 685
CH-3052 Zollikofen

Tel +41 31 911 19 22
Fax +41 31 911 21 13


www.sury.ch
sury@sury.ch

autorisierter **3M** Fachhändler



3M™ Speedglas™ 9000 FlexView Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung
44 18 70	Speedglas FlexView Schweißermaske mit Seitenfenster und Speedglas 9002V Filter, DIN 9-13.
44 18 80	Speedglas FlexView Schweißermaske mit Seitenfenster und Speedglas 9002X Filter, DIN 9-13.



Ersatz- und Zubehörteile Speedglas 9000 FlexView Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung
19 71 40	Schweißfilter-Halter	42 30 00	Vorsatzscheiben 120x90 mm (10er Pack).	44 18 00	Speedglas 9000 Schweißermaske mit Seitenfenstern.
19 71 41	FlexView Keil	44 05 00	Speedglas FlexView Umrüstsatz.	44 20 00	Hitzeschild, silber (Frontabdeckung).
40 18 95*	Schweißermaske (ohne Kopfband und Hintzeschild) mit Seitenfenster.	44 10 00	Mittlere Frontplatte, schwarz.		

*) Für neue Seitenfenster, bitte Teile-Nr 40 18 95 benutzen.


3M™ Speedglas™ 9000 ProTop Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung
48 38 70	Speedglas Protop Schweißermaske mit Seitenfenster und Speedglas 9002V Filter, DIN 9-13.
48 38 80	Speedglas Protop Schweißermaske mit Seitenfenster und Speedglas 9002X Filter, DIN 9-13.



Ersatz- und Zubehörteile Speedglas 9000 ProTop Schweißermaske

Teile - Nr.	Beschreibung	Teile - Nr.	Beschreibung
16 75 50	Stirnpolster Textil (2er Pack)	48 28 00	Speedglas ProTop Visier, mit Seitenfenster für Arbeitsschutzhelm Tuffmaster II.
19 67 05	Arbeitsschutzhelm Tuffmaster II, weiß	48 31 00	Speedglas ProTop Schweißermaske, ohne Seitenfenster
19 70 00	Gehörschutz Peltor H7/Optime II	48 38 00	Speedglas ProTop Schweißermaske, mit Seitenfenster.
19 71 30	Montageset für Arbeitsschutzhelm		
19 71 31	Visier-Mechanismus		
48 21 00	Speedglas ProTop Visier, ohne Seitenfenster für Arbeitsschutzhelm Tuffmaster II.		



Tuffmaster II ist ein eingetragenes Warenzeichen der Scott International. Peltor* ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M.