



Bereit für die gebogene Blendschutzkassette?

Die speziell fürs WIG-Schweißen konzipierte Automatik-Schweißmaske G5-02 setzt einen neuen weltweiten Maßstab in Präzisionsoptik. Gehören Sie zu den Ersten, die die 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technologie erleben, und bestellen Sie:




3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02

Inklusive gebogener Blendschutzkassette, Kopfband, Reinigungstuch und Aufbewahrungstasche.

Artikelnummer H621120

Artikelübersicht



Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung
H130100	3M Reinigungstuch.	H169100	Haube, schwarz/grau.	H621195	Schweißmaske ohne Blendschutzkassette, ohne Kopfband, ohne Frontabdeckung.
H164005	Ohren- und Halsschutz aus Leder (3-teilig).	H172020	Vergrößerungslinse x1,5	H622000	Frontabdeckung.
H169005	Textiler Kopfschutz.	H172021	Vergrößerungslinse x2,0	H624000	Innere Vorsatzscheibe, Packung mit 2 Stück.
H167520	Schweißband, Frottee, lila, Packung mit 2 Stück.	H172022	Vergrößerungslinse x2,5	H626000	Äußere Vorsatzscheibe, mit Anti-Kratz-Beschichtung, Packung mit 5 Stück.
H167600	Schweißband, Frottee, Packung mit 20 Stück.	H536210	Polsterteil für Kopfband	H705020	Kopfband mit Befestigungsteilen und Schweißband.
H168000	Schweißband, Leder.	H536211	Große Kopfauflage	H706030	Befestigungsteile (mit Gelenkverbindungen) für Kopfband.
H168010	Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 24 cm), Packung mit 2 Stück.	H601000	Batteriehalterung.	H790104	G5-02 Aufbewahrungsbeutel.
H168012	Schweißband aus weicher Baumwolle (Länge 21 cm), Packung mit 2 Stück.	H602000	Batterie CR2450 Lithium, 3 V.		
H169001	Halsschutz.	H620020	Gebogene Blendschutzkassette G5-02, inkl. Vorsatzscheiben innen und außen.		
		H621120	Schweißmaske G5-02 mit Blendschutzkassette, Kopfband, Reinigungstuch und Tasche.		